



使用说明书

RW型户外跌落式熔断器

符合标准：GB/T 15166.3

产品安装使用前，请仔细阅读使用说明书，
并妥善保管，以备查阅。

1、用途

RW 型跌落式熔断器及拉负荷跌落式熔断器是户外高压保护电器。它装配在配电变压器高压侧或配电线路支干线上、作输电线路、电力变压器过载和短路保护及分合额定负荷电流之用。


2、结构简介

RW 型跌落式熔断器由绝缘支架和熔丝管两大部分组成，静触头安装在绝缘支架的两端，动触头安装在熔丝管两端，熔丝管由内层的消弧管和外层环氧玻璃管组成。拉负荷跌落式熔断器增加弹性辅助触头及灭弧罩，用以分、合负荷电流。跌落式熔断器在正常运行时，熔丝管借助熔丝张紧后形成闭合位置。当系统发生故障时，故障电流使熔丝迅速熔断，并形成电弧，消弧管受电弧灼热分解出大量的气体，使管内形成很高压力，并沿管道形成纵吹，电弧被迅速拉长而熄灭。熔丝熔断后，下部动触头失去张力而下翻，锁紧机构释放熔丝管，熔丝管跌落，形成明显的开断位置。当需要拉负荷时，用绝缘杆拉开动触头，此时主动、静辅助触头仍然接触，继续用绝缘拉杆拉动触头，辅助触头也分离，在辅助触头之间产生电弧。

电弧在灭弧罩狭缝中被拉长，同时灭弧罩产生气体，在电流过零时，将电弧熄灭。从而截断了电源，阻止故障电流的继续入侵，保护了变压器或线路的安全。

3、型号说明

产品性能符合 GB/T 15166.3 国家标准和 IEC282 -2 国家标准。





4、使用环境

- 4.1、适用于室外，海拔高度不超过2000m；
- 4.2、环境温度不超过40°C，不低于-40°C；
- 4.3、风速不大于35m/s；
- 4.4、地震烈度不超过8度；
- 4.5、使用地点不宜有严重污秽及酸、碱、盐、燃烧或爆炸的场所及盐雾地区。

5、产品的安装

- 5.1、安装前应将熔断器各部分擦拭干净，检查各部位螺栓是否拧紧、各转动部分是否灵活、可靠。
- 5.2、安装熔丝时，应在灭弧管上端用保护帽将熔丝纽扣压紧，溶丝下端应绕过弹簧支架，并使扭簧处于钮紧状态后用螺母将熔丝压紧。
- 5.3、熔断器安装时应使灭弧管于垂直线形成15度夹角。
- 5.4、灭弧管可多次使用，当其内径大于15mm时应更换新管。

六、产品安装图



型 号	(H)RW7- 12/200	(H)RW7- 12/100	(H)RW7- 12/200	(H)RW11- 12/100	(H)RW11- 12F/200	(H)RW10- 12F/100
额定电压	12	12	12	12	12	12
额定电流A	200	100	200	100	200	100
额定三相 断流容量 MVA	上限 下限	200 20	100 10	200 100	100 200	100 200
工频电压耐受 (有效)kV不小于	干 湿	42 34	42 34	42 34	42 34	42 34
雷电波冲击 耐受 kV(峰值)不小于	75	75	75	75	75	75

尊敬的顾客：

为了保护我们的环境，当本产品的寿命终了时，
请您做好产品或其零部件材料的回收工作，对于不能回
收的材料也请做好处理，非常感谢您的合作与支持。

人民电器集团有限公司

“”、“人民电器”、“PEOPLE”商标属人民电器集团所有

注意：对于本手册的内容，若因技术升级或采用更新的生产工艺，人民电器有权随时更改、变动，不再另作说明。

人民电器集团有限公司

生产厂：浙江人民电器有限公司

地址：浙江省乐清市柳市车站路555号

客服热线：400 898 1166

官方网址：www.chinapeople.com

